

# TAVOLA 18.6d

## INFERRIATA


### Ubicazione

Via S. Agostino 4,  
inferriata a petto di palombo


### Descrizione

Inferriata:  
elementi in ferro di sezione circolare.


Elementi:  
struttura in ferro costituita da elementi  
verticali di sezione circolare sagomati a petto  
di palombo raccordati da elementi  
orizzontali.  
Chiusura laterale con elementi sagomati.



PROSPETTO (rapp. 1:20)



SEZIONE (rapp. 1:20)



PIANTA (rapp. 1:20)

apertura

elemento  
orizzontale

elemento  
verticale

elemento di  
chiusura  
laterale

soglia in  
pietra

muratura

elemento orizzontale

soglia in pietra

elemento verticale