



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 57 del 03/02/2011

Del Registro Generale n. 465 del 15 FEB. 2011

OGGETTO: DITTA SAE SNC DI SABIA VINCENZO & C.
MANUTENZIONE APPARECCHI ANTINCENDIO (UNI 9994 E D.LGS 81/08)
PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2010.
PRESA D'ATTO REGISTRI DELLE MANUTENZIONI 2010;
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3135/10 – N. 3136/10 E N. 3571/10.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n.519 del 30/12/2010 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del bilancio di previsione 2011;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- che Il D.P.R. 27 Aprile 1955, n.547 all'art.34/c dispone negli ambienti di lavoro, l'obbligo di predisporre mezzi di estinzione idonei compresi gli estintori portatili di primo intervento i quali devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
- che gli estintori sono degli apparecchi mobili (portatili o carrellati), contenenti un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna, collocati nell'ambiente protetto e servono ad assicurare, per numero, caratteristiche e ubicazione, un primo efficace intervento su un principio di incendio o un incendio di limitate proporzioni.
- che la norma UNI 9994, è la norma tecnica che in modo chiaro definisce tutte le operazioni cui sottoporre gli estintori per avere sicurezza della loro efficienza che possono essere sintetizzate in:

| | |
|--------------|--|
| Sovveglianza | operazione che viene effettuata dal responsabile del servizio di prevenzione antincendio atta a rilevare le eventuali anomalie e segnalarle a ditta specializzata e di riconosciuta capacità che provvederà. |
| Controllo | operazione che comporta una serie di controlli come stabilito dalla tabella UNI 9994 da effettuarsi ogni semestre come stabilito dal D.P.R. n°547 |
| Revisione | consiste in una misura di prevenzione, atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore tramite l'effettuazione di accertamenti ed interventi previsti dalla tabella UNI 9994 e sostituzione degli estinguenti da effettuarsi con frequenza come da prospetto: A polvere : 36 mesi Ad acqua o schiuma : 18 mesi A CO ₂ : 12 mesi |
| Collaudo | Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare con la frequenza sotto indicata, la stabilità del serbatoio o delle bombole dell'estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione. Gli estintori devono rispettare le prescrizioni della legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione. Gli estintori e le bombole di gas ausiliario che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la predetta legislazione, devono subire un collaudo periodico ogni sei anni consistente in una prova idraulica della durata di un minuto alla pressione di 3,5 MPa ad eccezione degli estintori a CO ₂ per i quali la pressione di prova deve essere di 25MPa. Al termine della prova non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta. |

- che, il nuovo Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante il "Testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/1994, definisce meglio i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l'inosservanza delle regole di prevenzione e protezione;
- che con il nuovo decreto legislativo, sono state abrogate alcune normative in quanto inserite nel testo unico, tra cui il DPR 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- che, ai sensi della normativa vigente, il servizio di che trattasi, deve essere effettuato almeno ogni sei mesi da personale tecnico qualificato e idoneo, e consiste nella verifica dell'efficienza degli estintori tramite una serie di accertamenti tecnici specifici a secondo del tipo di estintore in ottemperanza ai dispositivi legislativi, con particolare attenzione del rispetto delle Norme UNI 9994 del marzo 1992;
- che per quanto premesso, con determina dirigenziale n. 139 del 25 marzo 2010, si è



proceduto ad impegnare la somma di € 1.875,01 e si è dato avvio al procedimento di procedura negoziata per la fornitura del servizio di controllo 1° semestre 2010, sulle apparecchiature antincendio presenti negli edifici pubblici, nei plessi e nelle sedi delle istituzioni scolastiche rientranti nella competenza comunale e negli automezzi comunali, con affidamento così come previsto dall'art. 125, comma 11 del codice dei contratti, e dall'art.82 del codice dei contratti con il criterio del prezzo più basso;

- che espletata la procedura di gara con determina n. 171 del 14/04/2010, sono state approvate le risultanze di gara, e il servizio in questione è stato affidato alla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc con sede in Via S.S. 18 Località Ponte Barizzo - 84047 - Capaccio (SA);
- che relativamente alla fornitura del servizio di controllo 2° semestre 2010, da farsi sulle apparecchiature antincendio presenti negli edifici pubblici, nei plessi e nelle sedi delle istituzioni scolastiche rientranti nella competenza comunale e negli automezzi comunali, con determina n. 600 del 05/11/2010, si è proceduto ad approvare il computo estimativo, ad impegnare la somma disponibile sull'intervento di competenza, pari a € 1.124,99 e affidare i lavori ai sensi dell'art. 11 comma 1-2-3-e 4 e dell'art. 125 comma 11 del codice dei contratti, alla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc con sede in Ponte Barizzo di Capaccio;
- che la ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc, per i lavori eseguiti, sotto le direttive del Servizio 2S - Settore IV di questo Ente, ha presentato per il pagamento le seguenti fatture:

| Fattura n. | data | importo | Causale |
|------------|---------------|-------------------|---|
| 3135 | 29/10/10 | € 865,20 | manutenzione ordinaria secondo semestre 2010 apparecchiature antincendio edifici pubblici comunali - PRIMO SEMESTRE |
| 3536 | 29/10/10 | € 1.401,00 | spese lavoro straordinario apparecchi antincendio - estintori |
| 3571 | 22/12/10 | € 1.330,80 | manutenzione ordinaria secondo semestre 2010 apparecchiature antincendio edifici pubblici comunali - SECONDO SEMESTRE |
| | totale | € 3.597,00 | |

- che, successivamente la ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc, a storno parziale della fattura n. 3536 del 29/10/2010, presentava la Nota di Credito n. 1 del 09/01/2011 dell'importo di € 597,00 per avere addebitato erroneamente merce non imputabile, ovvero lavori non autorizzati;

Visto, il registro manutenzione estintori nel quale viene riportato per singolo apparecchio, la matricola, il tipo, il peso, la data del collaudo la data del prossimo collaudo, l'eventuale sostituzione dell'estinguente, la scadenza, la data di revisione semestrale, il peso, gli eventuali pezzi di ricambi sostituiti e l'ubicazione dell'apparecchio antincendio;

Ritenuto per quanto sopra di dover liquidare la somma totale di € 3.000,00 IVA inclusa come per legge, alla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc con sede in Ponte Barizzo di Capaccio;

Riscontrato che, in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità del servizio, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento delle somme richieste;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto gli atti summenzionati;

Visto le leggi vigenti in materia ambientale;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di prendere atto del registro manutenzione estintori nel quale viene riportato a consuntivo i lavori eseguiti sulle apparecchiature antincendio presenti negli edifici pubblici, nei plessi e nelle sedi delle istituzioni scolastiche rientranti nella competenza comunale e negli automezzi comunali, così come stabilito dalla normativa vigente;


3. Di liquidare - come liquida alla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc con sede in Ponte Barizzo di Capaccio, la somma totale di 3.000,00 IVA inclusa al 20%, per il pagamento delle sottoelencate fatture, relative ai lavori eseguiti nel primo e secondo trimestre 2010, sulle apparecchiature antincendio presenti negli edifici pubblici, nei plessi e nelle sedi delle istituzioni scolastiche rientranti nella competenza comunale e negli automezzi comunali, così stornate dalla Nota di Credito n. 1 del 09/01/2011 dell'importo di € 597,00 per avere addebitato erroneamente sulla fattura n. 3536 del 29/10/2010, merce non imputabile, ovvero lavori non autorizzati:

| Fattura n. | data | importo | Causale |
|------------|----------|------------|---|
| 3135 | 29/10/10 | € 865,20 | manutenzione ordinaria secondo semestre 2010 apparecchiature antincendio edifici pubblici comunali - PRIMO SEMESTRE |
| 3536 | 29/10/10 | € 1.401,00 | spese lavoro straordinario apparecchi antincendio - estintori |
| 3571 | 22/12/10 | € 1.330,80 | manutenzione ordinaria secondo semestre 2010 apparecchiature antincendio edifici pubblici comunali - SECONDO SEMESTRE |

4. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1010503.3 del Bilancio esercizio finanziario 2011 in corso di formazione R.P. 2010;
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

A/R.

Rodolfo SABELLI
Responsabile del Settore





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 09.02.2011

prot. 5415

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal

15 FEB. 2011

al

- 2 MAR. 2011

IL RESPONSABILE

