



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 161

Del, 14 DIC 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Decreto Sindacale del 9 novembre 2011)

VISTA la comunicazione della Prefettura di Salerno prot. n. 39864 del 4.11.2011, dalla quale si rileva che presso il caseificio Salati in loc. Linora, Via Linora sono presenti n. due serbatoi di GPL da 5000 l privi di certificato di prevenzione incendi e pertanto non osserva le norme vigenti in materia di prevenzione incendi, ed è ritenuta necessaria la rimozione ad horas;

VISTO che per quanto sopra riportato non è stato rispettato quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. 29.7.1982, n. 577 e dall'art. 3 del D.P.R. 12.1.1998, n. 37;

CONSIDERATO pertanto, di voler adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO la vigente legislazione antinfortunistica;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Al sig. Salati Giovanni, in via Linora Litoranea, presso il Caseificio Salati ,

DI FAR RIMUOVERE

I n. 2 serbatoi di gpl da 5000 l in disuso presso il Caseificio Salati, con procedure di sicurezza, ad opera di ditta competente.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, sig. Salati Giovanni titolare del caseificio Salati in Capaccio alla via Linora, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;
che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
- b) All'Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura di Salerno;
- c) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

Gli ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di relazionare sulla esecuzione del presente provvedimento e di relazionare in merito.

Il Responsabile del Settore
Arch. Rodolfo SABELLI