



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 23/05/2013

prot. 18929

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 27 MAG. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 186 del 21/05/2013

Del Registro Generale n. 758 del 27 MAG. 2013

OGGETTO: SAE SNC DI SABIA VINCENZO & C. SNC
MANUTENZIONE APPARECCHI ANTINCENDIO (UNI 9994 E D.LGS 81/08)
SECONDO SEMESTRE 2012.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3506/2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 26 del 01/02/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013, con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione degli obiettivi 2013, salvo revoca anticipata.

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 10/04/2013 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree e dei Servizi del Comune, così come stabilito nella delibera di G. C. n. 26 del 01/02/2013 e n. 145 del 09/04/2013, secondo quanto in premessa stabilito senza soluzione di continuità e fino all'approvazione degli obiettivi 2013, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto e con le pesature di cui al verbale n. 06 del 04/12/2012.

Premesso, che Il D.P.R. 27 Aprile 1955, n.547 all'art.34/c dispone negli ambienti di lavoro, l'obbligo di predisporre mezzi di estinzione idonei compresi gli estintori portatili di primo intervento i quali devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;

Che gli estintori sono degli apparecchi mobili (portatili o carrellati), contenenti un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna, collocati nell'ambiente protetto e servono ad assicurare, per numero, caratteristiche e ubicazione, un primo efficace intervento su un principio di incendio o un incendio di limitate proporzioni.

Che la norma UNI 9994, è senza dubbio la norma tecnica che in modo chiaro definisce tutte le operazioni cui sottoporre gli estintori per avere sicurezza della loro efficienza che possono essere sintetizzate in:

Sorveglianza	operazione che viene effettuata dal responsabile del servizio di prevenzione antincendio atta a rilevare le eventuali anomalie e segnalarle a ditta specializzata e di riconosciuta capacità che provvederà.
Controllo	operazione che comporta una serie di controlli come stabilito dalla tabella UNI 9994 da effettuarsi ogni semestre come stabilito dal D.P.R. n°547
Revisione	consiste in una misura di prevenzione, atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore tramite l'effettuazione di accertamenti ed interventi previsti dalla tabella UNI 9994 e sostituzione degli estinguenti da effettuarsi con frequenza come da prospetto: A polvere : 36 mesi - Ad acqua o schiuma : 18 mesi - Co2 : 60 mesi
Collaudo	Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare con la frequenza sotto indicata, la stabilità del serbatoio o delle bombole dell'estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione. Gli estintori devono rispettare le prescrizioni della legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione. Gli estintori e le bombole di gas ausiliario che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la predetta legislazione, devono subire un collaudo periodico ogni sei anni consistente in una prova idraulica della durata di un minuto alla pressione di 3,5 MPa ad eccezione degli estintori a CO2 per i quali la pressione di prova deve essere di 25MPa. Al termine della prova non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta.

Che il nuovo Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante il "Testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/1994, definisce meglio i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l'inosservanza delle regole di prevenzione e protezione;

Che con il nuovo decreto legislativo, sono state abrogate alcune normative in quanto inserite nel testo unico, tra cui il DPR 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Che, ai sensi della normativa vigente, per effettuare il servizio di controllo 2° semestre 2012, come da Norma UNI 9994, sulle apparecchiature antincendio presenti negli edifici pubblici,

nei plessi e nelle sedi delle istituzioni scolastiche rientranti nella competenza comunale e negli automezzi comunali, con determina dirigenziale n. 528 del 17/12/2012, è stata impegnata la somma di € 1.331,84 e nella facoltà concessa dall'art. 125 comma 11 del codice dei contratti, è stato affidato il servizio di che trattasi alla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc con sede in Via S.S. 18 Km 89+200 - 84047 Ponte Barizzo Capaccio (SA).

Che durante le operazioni di verifica e accertamenti tecnici dell'efficienza degli estintori in questione, nel rispetto delle norme UNI 9994/1992 è risultato necessario effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria con la sostituzione di kg. 18 di polvere omologata ABC su n. 3 estintori da kg. 6, e la sostituzione di di kg. 6 di biossido di carbonio su n. 1 estintore CO2, nonché l'installazione di cartelli, staffe per estintore, supporti per estintori e n. 1 valvola su estintore in CO2;

Che la ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc, per i lavori eseguiti, sotto le direttive del Servizio 2S - Settore IV di questo Ente, con prot. n. 18248 del 16/05/2013, ha presentato per il pagamento la fattura n. 3506 del 21/012/2013 dell'importo di € 1.252,35 IVA inclusa come per legge;

Visto il computo a consuntivo dei lavori eseguiti su tutti gli apparecchi antincendio a servizio degli edifici pubblici di competenza comunale e degli automezzi comunali, così come previsto dalla normativa UNI 9994 e dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;

Ritenuto per quanto sopra di dover liquidare la somma totale di € 1.252,35 IVA inclusa come per legge, alla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc con sede in Ponte Barizzo di Capaccio;

Riscontrato che, in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità del servizio, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento delle somme richieste;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto gli atti summenzionati;

Visto le leggi vigenti in materia ambientale;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Ggs 267/2000.

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di prendere atto del computo a consuntivo dei lavori eseguiti su tutti gli apparecchi antincendio a servizio degli edifici pubblici di competenza comunale e degli automezzi comunali, così come previsto dalla normativa UNI 9994 e dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
3. Di liquidare - come liquidata alla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. snc con sede in Ponte Barizzo di Capaccio, la somma di € 1.252,35 IVA inclusa al 21%, per il pagamento della fattura n. 3506 del 21/012/2013 relativa ai lavori eseguiti nel secondo semestre 2012, sulle apparecchiature antincendio presenti negli edifici pubblici, negli automezzi comunali, nei plessi, nelle sedi delle istituzioni scolastiche rientranti nella competenza comunale.
4. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1010503.3 del Bilancio Esercizio Finanziario 2013 R.P. 2012, di cui alla determina di impegno n. 528 del 17/12/2012.
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.
6. Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione aperta" del sito istituzionale dell'Ente, con il riepilogo dei dati per estratto di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con la Legge 134/2012.

A/R

Il Responsabile dell'AREA VI
dott. Ing. Carmine GRECO